



EUCLID CHEMICAL  
**EUCOMEX**

# EUCO ESTUCO MAX

Mortero tipo estuco para acabados en ambientes costeros.

PROTECCIÓN DE FACHADAS  
WWW.EUCOMEX.COM.MX  
REV. 05.23

## DESCRIPCIÓN

**EUCO ESTUCO MAX** es un producto en polvo de color blanco mejorado con fibras que solo requiere mezclado con agua para su uso, elaborado a base de cemento portland blanco, arenas de granulometría controlada y aditivos de alto desempeño, especialmente diseñado para acabados lisos y/o texturizados sobre muros y techos donde se requiera protección contra ambientes costeros, ya que ofrece un efecto repelente al agua.

## APLICACIONES PRINCIPALES

**EUCO ESTUCO MAX** se puede usar como capa final sobre sustratos de:

- Concreto.
- Ladrillo.
- Tabiques.
- Paneles prefabricados.
- Blocks.

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Fácil de texturizar.
- Ideal para todo tipo de vivienda.
- Contiene fibra de polipropileno para reducir la formación de micro fisuras.
- Mayor rapidez y menor esfuerzo en la aplicación.
- Excelente adhesión a diferentes sustratos.
- Fácil mezclado, solo requiere la adición de agua.
- Alta durabilidad.
- Repelente al agua (efecto perleado).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	VALOR
Tiempo de trabajabilidad	30-45 minutos
Fraguado inicial	3 horas
Fraguado final	5:30 horas
Color	Blanco
Absorción de agua 24 horas	Reducción de un 70% contra Estuco convencional

## PRESENTACIONES / RENDIMIENTO

**EUCO ESTUCO MAX** se ofrece en presentación de saco de 40 kg.

**EUCO ESTUCO MAX** tiene un rendimiento aproximado de 14 m<sup>2</sup> por saco de 40 kg cuando se mezcla con 10.5 - 11 L de agua según la consistencia deseada a un espesor de 2 mm.

Nota: El rendimiento de **EUCO ESTUCO MAX** puede cambiar dependiendo de la rugosidad, porosidad, y acabado sobre el sustrato aplicado.

## TIEMPO DE VIDA / ALMACENAMIENTO

12 meses en su empaque original sin abrir.

## INSTRUCCIONES DE USO

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies de aplicación deben estar estructuralmente sanas, limpias, libres de polvo, pintura, eflorescencias u otros contaminantes que puedan impedir una correcta adhesión al sustrato. Las grietas, huecos y agujeros en el sustrato, deben repararse antes de la aplicación de **EUCO ESTUCO MAX**. La superficie requerirá un perfil de superficie igual a CSP 2-4 de acuerdo con ICRI lineamiento 310.2. Para una máxima adherencia, aplique **EUCO WELD** a sustratos suaves, densos o no porosos antes de aplicar **EUCO ESTUCO MAX**. El sustrato NO recubierto con **EUCO WELD** debe saturarse en superficie seca (SSS). Si el sustrato ha sido tratado con **EUCO WELD** no deberá saturarse con agua.

### MEZCLADO:

Un saco de 40 kg de **EUCO ESTUCO MAX** requerirá de 10.5-11 L de agua potable para producir una consistencia de llana. Mezcle **EUCO ESTUCO MAX** con un mezclador de mortero tipo "jiffy" a baja velocidad. Vierta el total del líquido requerido a una cubeta o recipiente y agregue lentamente el saco de **EUCO ESTUCO MAX** para producir una consistencia suave, trabajable y mezcle durante al menos 3 minutos. La mezcla a alta velocidad o prolongada atraparán un exceso de aire.

## COLOCACIÓN:

Aplique **EUCO ESTUCO MAX** con suficiente presión para asegurar un buen contacto del material y una cobertura completa del sustrato. Aplique una capa uniforme de material a la superficie e inmediatamente doble con una segunda aplicación de llana. El grosor total debe ser de 3,0 mm como mínimo. Permita que **EUCO ESTUCO MAX** pierda humedad en la superficie y se ponga ligeramente rígido antes de flotar o texturizar. Para un acabado liso y sin imperfecciones es necesario realizar los movimientos circulares en un solo sentido (en sentido de las manecillas del reloj).

## LIMPIEZA

Limpie las herramientas y equipo usado con agua potable, inmediatamente después de su utilización.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES

- No aplique **EUCO ESTUCO MAX** a superficies congeladas o cubiertas de escarcha.
- No aplique **EUCO ESTUCO MAX** cuando se esperan temperaturas inferiores a 4 ° C o superiores a 35 ° C.
- Utilizar agua sucia para el mezclado podría ocasionar un cambio en la tonalidad de **EUCO ESTUCO MAX**.
- Guarde el material en lugar fresco.
- Cure **EUCO ESTUCO MAX** con agua potable durante al menos 3 días para evitar agrietamiento por contracción plástica.
- Siempre use su equipo de protección personal.
- En todos los casos, consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar.

**NOTA:** Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los sustratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica [www.eucomex.com.mx](http://www.eucomex.com.mx).